

KURZANLEITUNG

Setzen des PPM Korrekturfaktors im Methan-Messgerät IRwin

1

 drücken und danach 

2

> nutzen, um zu *Allgemein* zu gelangen und dann  drücken




3

> nutzen, um zu *Sonstiges* zu gelangen und dann  drücken



4

 drücken, um *PPM Korrekturfaktor* auszuwählen




5

Falls gefordert, Passwort für Berechtigungsstufe 2 eingeben und Schritt 4 wiederholen. Falls nicht gefordert, direkt zum nächsten Schritt gehen

6

 nutzen, um den gewünschten Anpassungsfaktor in der Auswahlliste auszuwählen und  drücken



7

 drücken und danach  und 